NOMBRE DEL PROYECTO:	**"CONSTRUCCION DEL CENTRO DE RENDIMIENTO DEPORTIVO LA FELICIDAD DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA¨**
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	**NEIVA (HUILA)**
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA No.:	**CONSORCIO ALTO RENDIMIENTO HUILA 2020**
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	**Contrato No. 052 de 2020**
CONTRATISTA DE OBRA	**UNIÓN TEMPORAL CRD HUILA 20-21**
CONTRATO DE OBRA No.:	**Contrato No. 088 de 2020**

FOTOGRAFÍA (1 - 2)

Se realiza charla de seguridad en el trabajo y tomas de temperatura por parte del Coordinador HSEQ del Proyecto en puesto de control de bioseguridad.

FOTOGRAFÍA (3 - 4)

Se realiza comité técnico con la supervisión, contratista, interventoría y consultoría aclaración de dudas o inquietudes técnicas al proyecto

FOTOGRAFIA (5 - 6)

Se realiza control de desinfección y lavado de manos al personal administrativo y operativo por parte del Coordinador HSEQ del Proyecto e instalación punto ecológico en obra

FOTOGRAFIA (7 - 8)

Se inicia actividades preliminares ítem 1.7 Desmonte de lavamanos y sanitarios

FOTOGRAFIA (9 - 10)

Adecuación de oficinas en campo (instalaciones eléctricas)

FOTOGRAFIA (11- 12 - 13 -14)

Se continua con actividades preliminares ítem 1.2 demolición mecánica estructura en concreto

FOTOGRAFIA (15)

Se realiza reunión para la estructuración del plan de mantenimiento y sostenibilidad del CRD

FOTOGRAFIA (16 - 17)

Se realiza actividades preliminares ítem 1.3: demolición de mampostería en ladrillo

FOTOGRAFIA (18 -19 – 20 - 21)

Se realiza cargue y retiro de material proveniente de demolición de muros y cubierta

FOTOGRAFÍA (22 - 23 - 24 - 25)



Se realiza desmonte de cielo raso machimbre en bloque costado norte antiguo gimnasio

FOTOGRAFIA (26 – 27)

Se realiza desmonte de lámparas y cerchas de estructura de cubierta

FOTOGRAFIA (28 - 29 - 30 -31)

Se inicia actividades preliminares ítem 1.5: Desmonte cubierta y estructura – Incl. Retiro de materiales (bloque costado sur)

FOTOGRAFIA (32– 33)

Se realiza dotación de oficinas provisionales de campo

FOTOGRAFIA (34 - 35)

Ingreso de equipos (volqueta y mini cargador)

FOTOGRAFIA (36 - 37)

Adecuación cerramiento para ingreso de obra en teja de zinc

FOTOGRAFIA (38)

Se realizan reunión para verificar requisitos a tener en cuenta para la habilitación medica de las instalaciones biomédicas del CRD.

FOTOGRAFIA (39- 40 – 41 - 42)

Se realiza actividades ítem 1.2 demolición mecánica estructura en concreto viga canal

FOTOGRAFIA (43 – 44 – 45 – 46 - 47 - 48)

Se realiza actividades preliminares ítem 1.3: demolición de mampostería en ladrillo bloque costado norte

FOTOGRAFIA (49 – 50)

Demolición de estructuras en concreto tanque aéreo bloque antiguos alojamientos

FOTOGRAFIA (50 - 51)

Se realiza actas de vecindad a las instalaciones de Inder Neiva (cancha tenis – cancha tejo – piscinas)

FOTOGRAFIA (52 -53- 54 - 55)



Se inicia actividades preliminares ítem 1.4 Demolición de placa de piso

FOTOGRAFIA (56 – 57 – 58 - 59 – 60 -61)



Adecuación y compactación de zona de acceso a obra con material seleccionado (recebo)

FOTOGRAFIA (62 – 63 - 64 - 65)

Se continua con la actividad preliminar ítem 1.1 replanteo de obra la topografía realiza replanteó de los ejes de zapatas y referencias, también se hace nivelación y se dejan referencias mediante niveletas

FOTOGRAFIA (66 – 67 – 68 - 69 – 70 – 71 - 72 - 73)

Registro fotográfico de ejecución del proyecto. INFORME No 02

Se inicia Excavación manual y mecánica sin clasificar – Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada, en ejes de zapatas

FOTOGRAFIA (74- 75)



Se toma cilindro de concreto para solado en una relación 1:7, para la cimentación

FOTOGRAFIA (76 -77)

Se realiza adecuación zona acceso (demolición anden existente)

FOTOGRAFIA (78 -79)

Se realiza reunión con comunidad aclarando dudas e inquietudes del proyecto